

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 4H2 (2018.08) AS / 10



1 609 92A 4H2

GSB Professional

10 | 10 RE | 600 RE | 16 | 16 RE











BOSCH

zh 正本使用说明书

2 |

中文 页 5





中文

安全规章

电动工具通用安全警告

▲ 警告！ 阅读随电动工具提供的所有安全警告、说明、图示和规定。

不遵照以下所列 说明会导致电击、着火和/或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

警告中的术语“电动工具”是指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

工作场地的安全

- ▶ **保持工作场地清洁和明亮。** 杂乱和黑暗的场地会引发事故。
- ▶ **不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。** 电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- ▶ **操作电动工具时，远离儿童和旁观者。** 注意力不集中会使你失去对工具的控制。

电气安全

- ▶ **电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。** 需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将降低电击风险。
- ▶ **避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。** 如果你身体接触接地表面会增加电击风险。
- ▶ **不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。** 水进入电动工具将增加电击风险。
- ▶ **不得滥用软线。** 绝不能用软线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使软线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击风险。
- ▶ **当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的延长线。** 适合户外使用的电线将降低电击风险。
- ▶ **如果无法避免在潮湿的环境中操作电动工具，应使用带有剩余电流装置（RCD）保护的电源。** RCD的使用可降低电击风险。

人身安全

- ▶ **保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。** 当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- ▶ **使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。** 防护装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- ▶ **防止意外起动。** 在连接电源和/或电池包、拿起或搬运工具前确保开关处于关断位置。手指放在开关上搬运工具或开关处于接通时通电会导致危险。

- ▶ **在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。** 遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
- ▶ **手不要过分伸展。** 时刻注意立足点和身体平衡。这样能在意外情况下能更好地控制住电动工具。
- ▶ **着装适当。** 不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让你的头发和衣服远离运动部件。宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件。
- ▶ **如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保其连接完好且使用得当。** 使用集尘装置可降低尘屑引起的危险。
- ▶ **不要因为频繁使用工具而产生的熟悉感而掉以轻心，忽视工具的安全准则。** 某个粗心的动作可能在瞬间导致严重的伤害。

电动工具使用和注意事项

- ▶ **不要勉强使用电动工具，根据用途使用合适的电动工具。** 选用合适的按照额定值设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- ▶ **如果开关不能接通或关断电源，则不能使用该电动工具。** 不能通过开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
- ▶ **在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或卸下电池包（如可拆卸）。** 这种防护性的安全措施降低了电动工具意外起动的风险。
- ▶ **将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不允许不熟悉电动工具和不了解这些说明的人操作电动工具。** 电动工具在未经培训的使用者手中是危险的。
- ▶ **维护电动工具及其附件。** 检查运动部件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，应在使用前修理好电动工具。许多事故是由维护不良的电动工具引发的。
- ▶ **保持切削刀具锋利和清洁。** 维护良好地有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ **按照使用说明书，并考虑作业条件和要进行的作业来选择电动工具、附件和工具的刀头等。** 将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险情况。
- ▶ **保持手柄和握持表面干燥、清洁，不得沾有油脂。** 在意外的情况下，湿滑的手柄不能保证握持的安全和对工具的控制。

维修

- ▶ **由专业维修人员使用相同的备件维修电动工具。** 这将保证所维修的电动工具的安全。

电钻安全警告

适用于全部操作的安全说明

- ▶ **带耳罩进行冲击作业。** 暴露于噪声环境会导致失聪。
- ▶ **使用辅助手柄。** 失控会导致人身伤害。
- ▶ **当在钻削附件可能触及暗线或其自身导线的场合进行操作时，要通过绝缘握持面握持工具。** 钻削

附件 碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电，从而使操作者受到电击。

当使用长钻头时的安全说明

- ▶ **操作时切勿超出钻头的最大额定转速。** 在较高转速下，如果让钻头在不接触工件的情况下随意旋转，很可能导致其弯折，从而引发人身伤害。
- ▶ **务必以低转速开始钻孔，并让钻头尖端与工件接触。** 在较高转速下，如果让钻头在不接触工件的情况下随意旋转，很可能导致其弯折，从而引发人身伤害。
- ▶ **施压时务必与钻头成一直线，且不得施加过大压力。** 若钻头弯折会导致其损坏或失控，从而引发人身伤害。

其它安全规章

- ▶ **当工具刀头被夹住时，请立即关闭电动工具。以防反作用力矩导致反弹。** 当电动工具过载或向待加工工件倾斜时，工具刀头就会卡住。
- ▶ **请紧握电动工具。** 拧紧和拧松螺丝时可能短时出现高反应扭矩。
- ▶ **固定好工件。** 使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。
- ▶ **使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。** 接触电线可能引起火灾并让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。凿穿水管不仅会造成严重的财物损失，也可能导致触电。
- ▶ **等待电动工具完全静止后才能够放下机器。** 机器上的工具可能在工作中被夹住，而令您无法控制电动工具。

产品 and 性能说明



请阅读所有安全规章和指示。 不遵照以下警告和说明可能导致电击、着火和/或严重伤害。

请注意本使用说明书开头部分的图示。

技术数据

| 冲击钻 | GSB ... | 10 | 10 RE | 600 RE | 16 | 16 RE |
|-----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| 物品代码 | 3 601 ... | B16 0.. | B16 1.. | B17 1.. | B18 0.. | B18 1.. B18 6.. |
| 额定输入功率 | 瓦 | 500 | 500 | 600 | 701 | 701 |
| 输出功率 | 瓦 | 250 | 250 | 301 | 351 | 351 |
| 无负载转速 | 转/分钟 | 2 600 | 0-2 600 | 0-2 800 | 3 000 | 0-3 000 |
| 最大负载转速 | 转/分钟 | 1 610 | 1 610 | 1 570 | 1 640 | 1 640 |
| 冲击次数 | 转/分钟 | 25 700 | 25 700 | 25 070 | 26 720 | 26 720 |
| 额定扭力 | 牛米 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| 设定转速 | | - | - | - | - | ● |
| 正/逆转功能 | | - | ● | ● | - | ● |
| 主轴颈直径 | 毫米 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 最大钻孔直径 - 混凝土 | 毫米 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 |

| 冲击钻 | GSB ... | 10 | 10 RE | 600 RE | 16 | 16 RE |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| - 钢 | 毫米 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| - 木材 | 毫米 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| 夹头的夹紧范围 | 毫米 | 1.5-10 | 1.5-10 | 1.5-13 | 1.5-13 | 1.5-13 |
| 重量符合EPTA-Procedure 01:2014 | 千克 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |
| 保护等级 | | □/II | □/II | □/II | □/II | □/II |

所有参数适用于230伏的额定电压[U]，对于其他不同的电压和国际规格，数据有可能不同。

安装

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

辅助手柄（见图片A）（GSB 600 RE / GSB 16/GSB 16 RE）

- 操作电动工具时务必使用辅助手柄(11)。
- 进行任何工作之前，确认翼形螺栓已经拧紧。失去控制可能导致人员受伤。
- 可以任意翻动辅助手柄(11)，以便在工作时毫无疲劳地牢牢抓紧。
- 逆时针旋转辅助手柄调节翼形螺栓，并将辅助手柄(11)转到需要的位置。然后再次顺时针拧紧翼形螺栓。

调整钻孔深度（见图片A）

利用限深器(12)可以确定所需的钻深X。
按压限深器调节键(9)，并将限深器装入辅助手柄。
尽可能地拉出限深器，使钻尖与限深器尖端之间的距离等于所需的钻孔深度X。

更换工具

快速夹头（见图片B）

握住快速夹头(1)的后套筒(3)，沿①方向旋转前套筒(2)，直至可以安装工具为止。安装好工具。
握住快速夹头(1)的后套筒(3)，用手朝着②方向用力旋紧前套筒(2)，直至不再听到过于卡紧的声音为止。由此钻夹头会被自动锁止。
反向转动前套筒(2)来移除工具时，锁止件再次自动松开。

齿环夹头（见图片C）

► 更换刀具时，请佩戴保护手套。长时间工作之后夹头会变得十分炽热。
旋转打开齿环夹头(15)，直至可以装入工具。安装好工具。

将夹头扳手(14)插入齿环夹头(15)相应的孔中，然后均匀拧紧工具。

起子机的工具（见图片D）

使用螺丝批嘴(17)时，应当使用通用批嘴架(16)。必须使用与螺丝头大小相符的螺丝批嘴。
旋螺栓时，应将“钻孔/冲击钻”(4)转换按钮调到“钻孔”图标上。

更换钻夹头

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

拆卸钻夹头（见图片E）

为了拆卸快速夹头(1)，将内六角扳手(18)夹到快速夹头(1)中并将开口扳手(19) (SW 12) 放在驱动轴的扳手着力面上。

将电动工具放到一个稳固的底板上，例如工作台。
固定开口扳手(19)，朝①方向转动六内角扳手(18)松开快速夹头(1)。通过轻轻敲击内六角扳手(18)的长柄来松开卡住的快速夹头。

将内六角扳手从快速夹头中拆下，然后完全拧下快速夹头。

请按照与拆卸快速夹头相同的方式拆卸齿环夹头(15)。

安装钻夹头（见图片F）

以相反的顺序安装快速夹头/带卡环的快速夹头/齿环夹头。



必须以30-35牛米的拧紧力矩拧紧钻夹头。

抽吸粉尘/切屑

含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。

某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴P2滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

- 避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。

运行

投入使用

- 注意电源电压！电源的电压必须和电动工具铭牌上标示的电压一致。标记为230伏电动工具用220伏的电压可以驱动。

调整旋转方向 (见图片G - H) (GSB 10 RE/ GSB 600 RE/GSB 16 RE)

通过正逆转开关(8)可以更改电动工具的旋转方向。
按下起停开关(6)后无法更改。

正转: 钻孔和旋入螺栓时, 向左按压正逆转开关(8)直至极限位置。

逆转: 松开或拧出螺丝和螺母时, 向右按压正逆转开关(8)直至极限位置。

设定操作模式



钻孔和拧螺丝

将转换按钮(4)调到“钻孔”图标上。



冲击钻

将转换按钮(4)调到“冲击钻”图标上。
可感到转换按钮(4)卡止, 在电机运行时
也可操纵。

接通/关闭

将电动工具**投入使用**时按压起停开关(6)并按住。

如需**锁定**被按住的起停开关(6), 请按压锁定键(5)。
如需**关闭**电动工具, 请松开起停开关(6), 如果其已
被锁定键(5)锁住, 请短促按压起停开关(6), 然后再
松开。

调整转速/冲击次数 (GSB 10 RE/GSB 600 RE/ GSB 16 RE)

根据按压起停开关(6)的程度, 可以无级调节已接通的电动工具的转速。

轻按起停开关(6), 转速低。逐渐在开关上加压, 转速也会跟着提高。

预选转速/冲击次数 (GSB 16 RE)

利用转速预选调节轮(7)也可以在运行过程中预选所需的转速/冲击次数。

正确的转速/冲击次数必须视加工物料和工作状况而定, 唯有实际操作才能够得到最合适的结果。

工作提示

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。
- 先关闭电动工具, 然后再放置在螺母/螺栓上。旋转的工具刀头可能会滑开。

使用低转速长时间操作之后, 应该让电动工具以最大转速空转约3分钟来帮助机器冷却。

为瓷砖钻孔时, 将转换按钮(4)调到“钻孔”图标上。瓷砖钻穿后, 将转换按钮调到“冲击钻”图标上, 进行冲击钻作业。

在混凝土、石材和砖墙上钻孔时, 必须使用硬金属钻头。

在金属上钻孔时, 仅可使用锋利的HSS钻头 (HSS=高速钢)。在博世的附件产品系列中, 有符合这个品质等级的产品。

可通过钻头刃磨机 (附件) 毫不费力地磨利直径在2.5 - 10毫米的麻花钻。

GSB 16 RE

进行精密的钻孔工作时, 最好使用钻台 (附件)。

机器台钳作为附件购买, 能够牢牢地夹住工件。它
可以避免工件扭转, 从而防止事故发生。

维修和服务

维护和清洁

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

- 电动工具和通气孔必须随时保持清洁, 以确保工作效率和工作安全。

如果必须更换连接线, 务必把这项工作交给博世或者经授权的博世电动工具顾客服务执行, 以避免危害机器的安全性能。

客户服务和应用咨询

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。备件的分解图和信息也可查看: www.bosch-pt.com

博世应用咨询团队乐于就我们的产品及其附件问题提供帮助。

www.powertool-portal.de, 适合工匠和DIY者的互联网门户网站。

如需查询和订购备件, 请务必提供产品型号铭牌上的10位数货号。

香港和澳门特别行政区

罗伯特博世有限公司

香港北角英皇道625号,

21楼

客户服务热线: +852 2101 0235

传真: +852 2590 9762

电子邮件: info@hk.bosch.com

www.bosch-pt.com.hk

中国大陆

博世电动工具 (中国)

有限公司, 中国浙江省杭州市

滨江区滨康路567号

102/1F服务中心

邮政编码: 310052

电话: (0571) 8887 5566 / 5588

传真: (0571) 8887 6688 x 5566# / 5588#

电邮: bsc.hz@cn.bosch.com

中华人民共和国

中国大陆

博世电动工具 (中国) 有限公司

博世服务中心

中国浙江省杭州市

滨江区

滨康路567号,

310052

电话: (0571) 8887 5566 / 5588

传真: (0571) 8887 6688 x 5566# / 5588#

电子邮件: bsc.hz@cn.bosch.com

www.bosch-pt.com.cn

处理废弃物

必须以符合环保要求的方式回收再利用电动工具、附件和包装材料。



请勿将电动工具扔到生活垃圾中！

产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr ⁺⁶) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 外壳的金属部分 | O | O | O | O | O | O |
| 外壳的非金属部分 | O | O | O | O | O | O |
| 机械传动机构 | X | O | O | O | O | O |
| 电机组件 | X | O | O | O | O | O |
| 控制组件 | X | O | O | O | O | O |
| 附件 | O | O | O | O | O | O |
| 配件 | O | O | O | O | O | O |
| 连接件 | X | O | O | O | O | O |
| 电源线* ① | O | O | O | O | O | O |
| 电池系统* ② | X | O | O | O | O | O |

本表格依据SJ/T11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。


X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS 指令环保要求。


① 适用于采用电源线连接供电的产品。

② 适用于采用充电电池供电的产品。

产品环保使用期限内的使用条件参见产品说明书。




GSB 16 RE:
2 608 180 009
(DP 500)



GSB 16 RE:
2 608 030 053
(MS 65)
2 608 030 055
(MS 80)




1 607 950 045



2 602 025 094
2 603 001 009



GSB 10/GSB 10 RE:
2 608 571 078
GSB 600 RE/
GSB 16/GSB 16 RE:
2 608 571 079



2 609 160 112



2 607 990 050
(S 41)